

Ideas that wear well:

7000/9000 Instrucciones de uso y guía de selección




SERIE 7000 – MEDIA MASCARA

SERIES 9000 MASCARA COMPLETA 7000/9000 CARTUCHOS Y FILTROS DE REEMPLAZO


MODO ESTÁNDAR BLOQUEADO




Para bloquear las correas en su posición, abra la cubierta de la válvula tirando del seguro. Coloque las correas por debajo de las lengüetas del canal de correas. Cierre a presión la cubierta de la válvula.




Ajuste el tamaño del arnés para la cabeza de modo que se apoye cómodamente en la corona según sea necesario. Coloque el respirador debajo de la barbilla v tire el arnés hacia la parte superior de la cabeza para que descanse sobre la corona.




Asegure las correas inferiores directamente sobre la parte posterior del cuello.



Apriete las correas superiores, luego las correas inferiores del cuello hasta que tenga un ajuste cómodo y hermético. La máscara no debe estar floja ni resbalarse hacia arriba o debajo de la nariz. Apriete tirando de los extremos o afloje sacando la lengüeta de la hebilla. No apriete demasiado. Apriete las correas superiores según sea necesario.




Abra la cubierta de la válvula tirando hacia arriba del seguro. Coloque las correas por arriba de las lengüetas del canal de correas. Cierre a presión la cubierta de la válvula.




Asegure las correas inferiores directamente sobre la parte posterior del cuello.


Ajuste el tamaño del arnés para la cabeza de modo que se apoye cómodamente en la corona según sea necesario.



Apriete las correas superiores, luego las correas inferiores del cuello hasta que tenga un aiuste cómodo y hermético. La máscara no debe estar floja ni resbalarse hacia arriba o debajo de la nariz. Apriete tirando de los extremos o afloje sacando la lengüeta de la hebilla. No apriete demasiado. Apriete las correas superiores según sea necesario.

MODO DESPLEGABLE









7100 Cartucho de **Vapor Orgánico**



7200 Cartucho de Gases Ácidos

Cloro/Cloruro de Hidrógeno/Dióxido de Azufre/o Dióxido de Cloro/o Fluoruro de Hidrógeno/o Sulfuro de Hidrógeno



7300 Cartucho de Vapores Orgánicos/Gases Ácidos

Vapores Orgánicos/Cloro/Cloruro de Hidrógeno/Dióxido de Azufre/o Dióxido de Cloro/o Fluoruro de Hidrógeno/ o Sulfuro de Hidrógeno



7400 Cartucho de **Amoníaco/Metilamina**



7500 Cartucho de **Formaldehido**



7600 Cartucho Multigases/ Vapores, Smart®

Vapores Orgánicos/Amoniaco/Metilamina Cloro/Cloruro de Hidrógeno/Dióxido de Azufre/o Dióxido de Cloro/o Fluoruro de Hidrógeno/o Formaldehído/o Sulfuro de Hidrógeno



7990 **P100 Cartucho Filtro**



7940 P100 Disco Filtro



7960 P100 Disco Filtro de Partículas mas irritantes de VO



8910 N95 Pre-Filtro



8970 R95 Pre-Filtro



7140 Cartucho Vapores Orgánicos/P100

8020

Protector contra salpicaduras y chispas



7640 Cartucho Smart® Multigas-Vapor/P100

Tome las extensiones inferiores del arnés de cabeza con cada mano, justo por encima de cada hebilla de ajuste, y mientras coloca la barbilla en la brida tire del arnés sobre la cabeza.



Presione la máscara contra su cara y barbilla hasta obtener un sello seguro y cómodo, al mismo tiempo tire y ajuste la lengüeta del cuello del arnés con la otra mano. Repita el mismo paso para la otra lengüeta del cuello. Para un ajuste mejor, más fácil y seguro, siempre ajuste las lengüetas del arnés del cuello antes de apretar las lengüetas superiores

REALICE LAS VERIFICACIONES DEL SELLO NEGATIVO Y POSI-TIVO ANTES DE INGRESAR A UN AREA CONTAMINADA.



Verificación de sello de presión negativa: Cubra ambos cartuchos suavemente, inhale y contenga su aliento. La máscara debe hundirse ligeramente. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.



Verificación de sello de presión positiva: Cubra el venteo de la válvula de exhalación y exhale suavemente para crear una ligera presión positiva. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.

REALICE LAS VERIFICACIONES DEL SELLO NEGATIVO Y POSITIVO ANTES DE INGRESAR A UN ÁREA CONTAMINADA.



Verificación de sello de presión negativa: Cubra ambos cartuchos suavemente, inhale y contenga su aliento. La máscara debe hundirse ligeramente. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.



Verificación de sello de presión positiva: Cubra el venteo de la válvula de exhalación y exhale suavemente para crear una ligera presión positiva. Si detecta una fuga de aire, reajuste la posición de la máscara y la tensión de ambas correas para la cabeza y repita la verificación de sello hasta que se elimine la fuga.

7000/9000 ACCESORIOS Y PIEZAS DE REEMPLAZO



7001/9001 Pieza Facial, Pequeña 7002/9002 Pieza Facial, Mediana 7003/9003 Pieza Facial, Grande



7020 Retenedor de pre-filtro



7920 Adaptador piggyback



7000 Partes de reemplazo: 0072 Conjunto de Correas para la cabeza

0073 Juego de Diafragma de reemplazo 0074 Empaques de reemplazo

Moldex, Ideas that wear well y el PVC-Free logo son marcas registradas.



9000 Partes de reemplazo: 0073 Juego de Diafragmas

0074 Juego de Empaques 0092 Arnés para la cabeza 0093 Protectores de careta 0094 Copa Nasal Mediana/Grande

0095 Copa Nasal pequeña 0098 Kit Para Anteojos

9900S-046 REV C 12/13